


GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość <b>Gola</b>
1. Nazwa  <b>DZWONNICA PRZY KOŚCIELE FIL. PW. ŚW. JADWIGI</b>		2. Czas powstania  <b>XVIII w.</b>	
<div data-bbox="51 367 1704 1394">  </div> <div data-bbox="669 1418 1081 1444"> Widok na elewację zachodnią i południową. </div>			<div data-bbox="1731 293 2188 603"> 4. Adres  <b>Gola</b>  <b>67-407 Szlichtyngowa</b>  <b>Dz. nr 111</b> </div> <div data-bbox="1731 603 2188 890"> 5. Przynależność administracyjna  województwo <b>lubuskie</b>   powiat <b>wschowski</b>   gmina <b>Szlichtyngowa</b> </div> <div data-bbox="1731 890 2188 1492"> 6. Formy ochrony  <b>Wpis do rejestru zabytków pod nr 1609 decyzja z dnia 15.03.1965 r.</b>   <b>Ustalenie ochrony w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej wsi Gola (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 25A z dn. 30 grudnia 1999 r., poz. 268).</b> </div>

8. Historia, opis i wartości

#### **Historia.**

Kościół w Goli należał do tzw. kościołów własnościowych. Początkowo stanowił filię kościoła w Drzewcach. Ufundowany został przez rodzinę von Kreckwitz, która posiadała Golę już w początku XIV w. Kościół wzmiankowany w 1366 r. W 1580 podlegał biskupstwu wrocławskiemu. Pierwotny kościół był budowlą drewnianą. Przed 1670 r. ówczesny drewniany kościół został zastąpiony obecnym kościołem murowanym z kamieni polnych i cegły, początkowo kryty gontem. Pierwotnie kościół ten miał ceglane posadzki i strop. Podczas budowy kościoła istniał zamiar wybudowania wieży, jednak nie został zrealizowany. Poddasze wschodnie pochodzi z 1762 r. W 1786 r. przeprowadzono remont kościoła, wówczas niektóre jego partie zostały wymurowane w cegle, być może z tego okresu pochodzą sklepienia kościoła. Kościół w Goli, wzniesiony został jako kościół katolicki. W latach 1546 - 1653 czasowo znajdował się w rękach ewangelików.

#### **Opis..**

Drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej, oszalowana deskami, zbudowana prawdopodobnie w XVIII wieku. Dzwonnica jest nakryta ośmiobocznym dachem namiotowym. Wewnątrz wisi dzwon datowany na lata 1718-1725.

#### **Wartości.**

Dzwonnica przykościelna prezentuje wartości zabytkowe, wartość artystyczną, historyczną i naukową. Jest przykładem architektury drewnianej z XVIII wieku, która bardzo nielicznie zachowała się w tej części regionu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

#### **Stan zachowania.**

Obiekt zachowany w dobrym stanie, w historycznej bryle, kubaturze, wraz z kształtem dachu. Zachowana historyczna kompozycja, artykulacja elewacji, proporcje. Budynek po remoncie dachu i elewacji z zachowaniem krycia z gontu drewnianego.

#### **Postulaty dotyczące konserwacji.**

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubuskiego prawomocną decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym, wszelkie prace w obrębie budynku należy prowadzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W oparciu o art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, formułuje się następujące postulaty konserwatorskie: bezwzględnej ochronie konserwatorskiej podlega kompozycja założenia, bryła obiektu, gabaryty, artykulacja elewacji oraz kształt dachu wraz z zastosowanymi technologiami. W trakcie prac należy dążyć do przywrócenia pierwotnego wyglądu elewacji, w tym odtworzenie historycznej kolorystyki i materiałów. Nie dopuszcza się docieplenia elewacji frontowej budynku. Należy dążyć do uporządkowania najbliższego otoczenia, poprzez naprawę ogrodzenia. Należy prowadzić systematyczną kontrolę stanu zachowania pokrycia dachowego, udrażniać system odprowadzania wód opadowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**Bartosz Idryjan**

**20.09.2021r.**

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

