

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Gola	
1. Nazwa SZKOŁA		2. Czas powstania XIX w.			
				4. Adres Gola nr 26 67-407 Szlichtyngowa	
				5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat wschowski gmina Szlichtyngowa	
				6. Formy ochrony Nr rejestru zabytków: 1610 z dnia 15.03.1965 r. Ustalenie ochrony w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej wsi Gola (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 25A z dn. 30 grudnia 1999 r., poz. 268).	

Widok elewacji północnej.

8. Historia, opis i wartości

Historia.

Najstarsza informacja o wsi pochodzi z 1307 r., wtedy to książę Henryk Głogowski podarował wieś klasztorowi klarysek, mającemu swoją siedzibę w Głogowie. Na pocz. XIV w. wieś była własnością rodu v. Kreckwitz. Z 1366 r. pochodzi pierwsza wzmianka o kościele, który w latach 1546-1653 przeszedł w ręce ewangelików. Następnie w 1580 r. kościół podlegał już biskupstwu wrocławskiemu.

W 1670 r. budowa nowego kościoła z fundacji rodu v. Kreckwitz. W 1768 r. wspominany kościół katolicki pw. św. Jadwigi. W 1786 r. remont kościoła, 2.poł. XIX w. budowa wolnostojącej dzwonnicy na terenie cmentarza przykościelnego. W 1902 r. budowa kościoła ewangelickiego (na miejscu dzisiejszej świetlicy). Lata 1940-1945 budowa umocnień wojennych. Po 1945 r. wieś znalazła się w granicach Polski. W latach 60-tych XX w . rozebrano ewangelicki szachulcowy kościół ewangelicki we wsi.

Opis.

Budynek dawnej szkoły, parterowy założony na rzucie prostokąta. Bryła nakryta została dwuspadowym dachem naczółkowym z pokryciem z płyty falistej - oduliny. Ściany wzniesione są z cegły ceramicznej na cokole, otynkowane. Elewacja frontowa symetryczna, trójosiowa, artykułowana prostokątnymi otworami okiennymi i drzwiowym.

Wartości.

Budynek prezentuje wartości zabytkowe, wartość artystyczną, historyczną i naukową. Jest przykładem wiejskiej architektury szkolnej z początku XIX wieku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania.

Obiekt zachowany w dobrym stanie, w historycznej bryle, kubaturze, wraz z kształtem dachu. Historyczna kompozycja elewacji została przekształcona poprzez przebudowanie otworów okiennych. Budynek po remoncie dachu bez zachowania krycia z dachówki ceramicznej karpiówki, wprowadzone obecnie pokrycie zlikwidowało wole oko, które znajdowało się centralnie nad wejściem do budynku. Docieplone styropianem elewacje zostały pokryte współczesnym tynkiem cienkowarstwowym o gładkiej strukturze. Wymieniono także okna drewniane na PCV i stolarkę drzwiową na drzwi blaszane. Wprowadzone zmiany są niekorzystne dla wartości obiektu. Budynek traci czytelność i spójność stylistyczną z architekturą okresu w jakim powstał.

Postulaty dotyczące konserwacji.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 1610. W związku z licznymi remontami utracił on wartości zabytkowe, które były podstawą do wpisania go do ww. rejestru. W związku z powyższym postuluje się o jego wykreślenie z rejestru zabytków.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Idryjan

20.09.2021r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków