


|  |  |                                     |  |   |  |
|--|--|-------------------------------------|--|---|--|
| GEZ  |  | KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO |  | 3. Miejscowość<br>Górczyna  |  |
| 1. Nazwa<br><br>FOLWARK: (PODWÓRZE II) STODOŁA (2)   |  | 2. Czas powstania<br><br>1885 r.    |  | 4. Adres<br>Górczyna<br>67-407 Szlichtyngowa  |  |
| 8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym |  |                                     |  |   |  |
|                  |  |                                     |  | 5. Przynależność administracyjna<br>województwo      lubuskie<br><br>powiat                wschowski<br><br>gmina                Szlichtyngowa  |  |
| Widok na elewację zachodnią.   |  |                                     |  | 6. Formy ochrony<br>Ustalenie ochrony w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 25A z dn. 30 grudnia 1999 r., poz. 263). |  |
|  |  |                                     |  |   |  |

8. Historia, opis i wartości

#### **Historia.**

Zespół folwarczny powstał w II połowie XIX w. Oba podwórza należały do jednego właściciela, był nim Rudolf von Szlichtyng. Jego posiadłość obejmowała 1101 mórg ziemi. Należało do niego oprócz zabudowań gospodarczych 7 dymów z 88 mieszkańcami. Produkcja towarowa nastawiona była głównie na hodowlę bydła. Do majątku właściciela folwarku należała także 1 kolonia puszczańska. Obecnie zachowane budyni gospodarcze i mieszkalne powstawały od końca XIX w. do początku XX w. Park jest starszy od zachowanych budynków folwarcznych, w zasadniczej części uzupełniony jednak młodszymi drzewami. W okresie powojennym zespół przechodzi kolejno pod PGR Kożuchów, od 1965 do 1978 r. rod Kombinat Rolny Stare Strącze, od 1978 do 1980 r. pod PGR - Długie Stare, a od 1980 r. PGR w Górczynie był samodzielnym przedsiębiorstwem. Obecnie jest własnością prywatną.

#### **Opis.**

Budynek usytuowany jest na II podwórzu gospodarczo-folwarcznym. Stanowi wschodnią jego granicę. Budynek wzniesiony z cegły ceramicznej, otynkowany, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta o dłuższym boku na linii północ-południe. Obiekt jest budyniem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, pierwotnie z poddaszem posiadającym ściankę kolankową przeznaczoną na cele magazynowe. Budynek nie posiada ścianki kolankowej i dachu. Wszystkie elewacje posiadają wysunięty cokół, pionowy podział przyporami.

#### **Wartości.**

Budynek częściowo rozebrany bez konstrukcji dachu i ścianki kolankowej. Obiekt posiada wartość autentyzmu kontekstu przestrzennego i jako część składowa zespołu folwarcznego.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

#### **Stan zachowania.**

Budynek nieużytkowany, wykreślony z ewidencji budynków starostwa powiatowego. Obiekt nie posiada dachu oraz rozebrana została ścianka kolankowa.

#### **Postulaty dotyczące konserwacji.**

Wskazana jest odbudowa ścianki kolankowej wraz z konstrukcją i połacią dachową.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**Bartosz Idryjan**

**20.09.2021r.**

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków