


GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Jędrzychowice	
1. Nazwa  BRAMA WJAZDOWA DO PAŁACU		2. Czas powstania  1914-1920 r.			
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Jędrzychowice 67-407 Szlichtyngowa	
				5. Przynależność administracyjna województwo <b>lubuskie</b>  powiat <b>wschowski</b>  gmina <b>Szlichtyngowa</b>	
				6. Formy ochrony <b>Na terenie zespołu dworskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 601/A. Ustalenie ochrony w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej wsi Jędrzychowice, Kowalewo (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 25A z dn. 30 grudnia 1999 r., poz. 269).</b>	

Widok na bramę wjazdową od strony zachodniej.

8. Historia, opis i wartości

**Historia.**

Pierwsze wzmianki o Jędrzychowicach pochodzą z 1307 roku, kiedy to książę Henryk głogowski nadał wieś klasztorowi klarysek w Głogowie. W 1566 roku wieś *Henrzechowicze* była własnością Mateusza Radlica, a trzydzieści jeden lat później przeszła w ręce Stanisława Wilkowskiego, który zbudował tutaj renesansowy dwór. Na jego miejscu w roku 1726, staraniem Stanisława Mielęckiego, ówczesnego właściciela majątku stanął obecny pałac barokowy. Wtedy także powstał park krajobrazowy. Na przełomie wieku XIX i XX majątek przeszedł na własność Karola Gilka-Bötzow, z którego inicjatywy rozbudowano pałac w latach 1909-1910, dostawiając do barokowego korpusu skrzydło z reprezentacyjną salą balową oraz z dwiema cylindrycznymi wieżami. W 1. ćw. XX wieku dobra przeszły w posiadanie hrabiowskiej rodziny von Schlichting, której przodkowie założyli pobliską Szlichtyngową.

**Opis.**

Brama zlokalizowana na południowy-zachód od pałacu. Składa się z dwóch bram prowadzących do pałacu oraz na teren folwarku. Murowana z cegły i otynkowana, słupy bramy w formie boniowanych pilastrów nakrytych czterospadowymi daszkami. Każda z bram jest trój przęsłowa, składa się z murowanych ścian kurtynowych z przejściem dla pieszych w formie portalu zwieńczonego zwornikiem oraz dwuskrzydłowej bramy wjazdowej opracowanej metaloplastycznie. Przejście dla pieszych w bramie prowadzącej do pałacu posiada mur wygięty w łuk wypukły, natomiast mur bramy prowadzącej do folwarku jest wklęsły. Oba mury zwieńczone są opierzeniem z dachówki karpiówki.

**Wartości.**

Brama wjazdowa prezentuje wartości zabytkowe, wartość artystyczną, historyczną i naukową. Jest przykładem architektury rezydencjonalnej z początku XX wieku, która bardzo nielicznie zachowała się w tej części regionu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

**Stan zachowania.**

Obiekt zachowany w dobrym stanie, w historycznej bryle, kubaturze. Zachowana historyczna kompozycja, artykulacja elewacji, proporcje. Brama po remoncie z niewielkimi śladami zawilgocenia.

**Postulaty dotyczące konserwacji.**

Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym, wszelkie prace w obrębie pałacu i bramy wjazdowej należy prowadzić w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi. Wobec powyższego formułuje się następujące postulaty konserwatorskie: bezwzględnej ochronie konserwatorskiej podlega kompozycja założenia, bryła obiektu, gabaryty, artykulacja wraz z zastosowanymi technologiami. W trakcie prac należy dążyć do przywrócenia pierwotnego wyglądu tynków, w tym odtworzenie historycznej kolorystyki i materiałów. Należy prowadzić systematyczną kontrolę stanu zachowania i zlikwidować przyczynę zawilgocenia.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**Bartosz Idryjan**

**20.09.2021r.**

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków