

GEZ

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość  
**Jędrzychowice**

1. Nazwa

**OGRODZENIE PAŁACU**

2. Czas powstania

1914-1920

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok ogrodzenia od strony południowej założenia.

4. Adres  
**Jędrzychowice 8  
67-407 Szlichtyngowa**

5. Przynależność administracyjna  
województwo **lubuskie**

powiat **wschowski**

gmina **Szlichtyngowa**

6. Formy ochrony  
**Na terenie zespołu dworskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 601/A.**

**Ustalenie ochrony w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej wsi Jędrzychowice, Kowalewo (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 25A z dn. 30 grudnia 1999 r., poz. 269).**

8. Historia, opis i wartości

#### **Historia.**

Zespół folwarczny powstał w I poł, XVIII w. Najstarszy z obecnie zachowanych obiektów - pałac został wzniesiony w 1726 r. staraniem Samuela Mielęckiego, ówczesnego właściciela folwarku, Założono wtedy też park krajobrazowy. Kolejny z najstarszych budynków to oficyna (2), która powstała około 1800 r. W oficynie tej mieszkał administrator majątku, W II poł, XIX w, posiadłość obejmowała 3 121 mórg ziemi. Oprócz zabudowań oficjalno-gospodarczych właściciel posiadał 6 dymów z 72 mieszkańcami, Na przełomie wieków majątek przeszedł w ręce Karola Gilke - Botzow, z którego inicjatywy rozbudowano pałac w latach 1909 -1910, dobudowano skrzydło w oficynie (2) oraz postawiono oficynę (3) oraz część budynków gospodarczych. W latach 1914-1920 ogrodzono pałac murem. W całej części rezydencjonalnej brakuje tylko altany ogrodowej, która usytuowana była na południe od oficyny (2). Do majątku właściciela folwarku należały także lasy, a odpowiedzialny za nie leśniczy mieszkał na terenie zespołu folwarcznego w domu mieszkalnym nr 8c (8). Zaraz po zakończeniu II wojny światowej folwark przejął Państwowy Zespół Nieruchomości Ziemijskich. Od 1947 - 1949 r. istniał tutaj zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych. Od 1949 r. zespół należał do POHZ w Osowej Sieni. Obecnie jest własnością prywatną.

#### **Opis.**

Ogrodzenie zlokalizowana na zachód od pałacu w części południowej łączą się z bramą wjazdową na teren założenia. Ogrodzenie przeszłowe, murowane z cegły i otynkowane. Słupy nakryte dwuspadowymi daszkami z pokryciem z dachówki karpiówki. Każde z przęseł, składa się z murowanych ścian kurtynowych wygięty w łuk wypukły z potrójnym gzymsem nakrytym opierzeniem z dachówki karpiówki.

#### **Wartości.**

Ogrodzenie pałacu prezentuje wartości zabytkowe, wartość artystyczną, historyczną i naukową. Jest przykładem architektury rezydencjonalnej z początku XX wieku, która bardzo nielicznie zachowała się w tej części regionu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

#### **Stan zachowania.**

Obiekt zachowany w dobrym stanie, w historycznej bryle, kubaturze. Zachowana historyczna kompozycja, artykulacja elewacji, proporcje. Ogrodzenie po remoncie z niewielkimi śladami zawilgocenia.

#### **Postulaty dotyczące konserwacji.**

Wszelkie prace w obrębie ogrodzenia należy prowadzić w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi. Wobec powyższego formułuje się następujące postulaty konserwatorskie: bezwzględnej ochronie konserwatorskiej podlega kompozycja założenia, bryła obiektu, gabaryty, artykulacja elewacji oraz kształt dachu wraz z zastosowanymi technologiami. W trakcie prac należy dążyć do przywrócenia pierwotnego wyglądu elewacji, w tym odtworzenie historycznej kolorystyki i materiałów.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**Bartosz Idryjan**

**20.09.2021r.**

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków