

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Jędrzychowice	
1. Nazwa OFICYNA PAŁACOWA		2. Czas powstania Ok. 1800 r.		4. Adres Jędrzychowice 8g 67-407 Szlichtyngowa	
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat wschowski gmina Szlichtyngowa	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków pod nr 684/601A z dnia 20.06.1963 r. Ustalenie ochrony w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej wsi Jędrzychowice, Kowalewo (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 25A z dn. 30 grudnia 1999 r., poz. 269).	

Widok na elewacje południową i zachodnią.

8. Historia, opis i wartości

Historia.

Pierwsze wzmianki o Jędrzychowicach pochodzą z 1307 roku, kiedy to książę Henryk głogowski nadał wieś klasztorowi klarysek w Głogowie. W 1566 roku wieś *Henrzechowicze* była własnością Mateusza Radlica, a trzydzieści jeden lat później przeszła w ręce Stanisława Wilkowskiego, który zbudował tutaj renesansowy dwór. Na jego miejscu w roku 1726, staraniem Stanisława Mielęckiego, ówczesnego właściciela majątku stanął obecny pałac barokowy. Wtedy także powstał park krajobrazowy. Na przełomie wieku XIX i XX majątek przeszedł na własność Karola Gilka-Bötzow, z którego inicjatywy rozbudowano pałac w latach 1909-1910, dostawiając do barokowego korpusu skrzydło z reprezentacyjną salą balową oraz z dwiema cylindrycznymi wieżami. W 1. ćw. XX wieku dobra przeszły w posiadanie hrabiowskiej rodziny von Schlichting, której przodkowie założyli pobliską Szlichtyngowę.

Opis.

Oficina położona na terenie dworskim, na południe od pałacu, w otwartej zabudowie. Budynek ceglany, tynkowany z cementowym tynkowanym cokołem, przykryty dachem naczółkowym o konstrukcji płatwiowo-jętowej z dachówką karpiówką układaną w łuskę. W przybudówce dach trójkątowy. Plan - oparty na rzucie prostokąta z późniejszą prostokątną przybudówką. Bryła zwarta, dwukondygnacyjna z podziałami pionowymi wykonanymi przez pilastry na narożach oraz poziomymi przez gzymsy działowe i gzyms koronujący. Korpus główny przykryty dachem naczółkowym z 2 kominami. W jednokondygnacyjnej przybudówce dach trójkątowy z oknami mansardowymi i 1 kominem. Fasada dwukondygnacyjna siedmioosiowa z opilastrowanym ryzalitem środkowym. W osi ryzalitu trójstopniowe schody prowadzące do prostokątnych drzwi z nadświetlem flankowanych kolumnami kompozytowymi. Okna pierwszej kondygnacji prostokątne z parapetami i nadprożami, pod którymi festony. W drugiej kondygnacji oddzielonej gzymsem kwadratowe okna. Całość wieńczy gzyms koronujący podtrzymywany kompozytowymi pilastrami.

Wartości.

Oficina prezentuje wartości zabytkowe, wartość artystyczną, historyczną i naukową. Jest przykładem architektury folwarcznej z przełomu XIX i XX wieku, która bardzo nielicznie zachowała się w tej części regionu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania.

Obiekt zachowany w dobrym stanie, w historycznej bryle, kubaturze, wraz z kształtem dachu. Zachowana historyczna kompozycja, artykulacja elewacji, proporcje. Budynek z zachowaniem krycia z dachówki ceramicznej karpiówki, wprowadzono obecnie widoczne, współczesne tynki cienkowarstwowe o gładkiej strukturze. Wnętrza zmodernizowane przy użyciu współczesnych materiałów: ściany, oświetlenie, instalacje wentylacyjne, c.o. Budynek na bieżąco użytkowany, w dobrym stanie technicznym.

Postulaty dotyczące konserwacji.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym, wszelkie prace w obrębie budynku należy prowadzić w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi. W związku z powyższym, formułuje się następujące postulaty konserwatorskie: bezwzględnej ochronie konserwatorskiej podlega kompozycja założenia, bryła obiektu, gabaryty, artykulacja elewacji oraz kształt dachu wraz z zastosowanymi technologiami. W trakcie prac należy dążyć do przywrócenia pierwotnego wyglądu elewacji, w tym odtworzenie historycznej kolorystyki i materiałów. Nie dopuszcza się docieplenia elewacji budynku. Wskazane jest przywrócenie drewnianych stolarek okiennych. Należy prowadzić systematyczną kontrolę stanu zachowania pokrycia dachowego, udrażniać system odprowadzania wód opadowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Idryjan

20.09.2021r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków