

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość
Stare Drzewce

1. Nazwa

GORZELNIA FOLWARCZNA

2. Czas powstania

k. XIX w., 1921 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok na elewację północną.

4. Adres

Stare Drzewce
67-407 Szlichtyngowa

5. Przynależność administracyjna
województwo **lubuskie**

powiat **wschowski**

gmina **Szlichtyngowa**

6. Formy ochrony

Wpis do rejestru zabytków pod nr 1489/A
z dnia 07.03.1994 r.

8. Historia, opis i wartości

Historia.

Wieś Stare Drzewce ma metrykę średniowieczną. Folwark założony został późno, bo dopiero w poł. XIX w. z inicjatywy Joana Gottfrieda Schoena, żyjącego w latach 1770-1831. Kolejnym właścicielem majątku została rodzina Zakrzewskich, której obecność w Starych Drzewcach potwierdzają przekazy z lat 80. XIX w. Wcześniej pojawia się nazwisko Duhringa, być może dzierżawcy. W czasie I wojny światowej majątek należał do niejakiego Maciejewskiego. W okresie przed II wojną zarządcą majątku był Jerzy Nowak, pochodzący ze Śląska. Po II wojnie światowej folwark był w posiadaniu PGR, a od 1960 r. – POHZ-Osowa Sień. Obecnie folwark znajduje się w rękach prywatnych i jest zaniedbany. Gorzelnia przeszła remont w 1981 r. Zlikwidowano wówczas m. in. wyposażenie. Pozostała tylko maszyna do napędzania pasa transmisyjnego produkcji niemieckiej. Pierwotnie wschodnią część budynku stanowiła obora, którą w okresie powojennym adaptowano na część gorzelni (powiększono fermentownię). W 1968 r. przebudowano kotłownię.

Opis.

Obiekt powstał w 1921 r. stanowi część południowej granicy podwórza gospodarczo-folwarcznego. Usytuowany jest na zachód od obory (11), a zachodnią ścianą styka się ze spichlerzem (15). Na południe od gorzelni leży magazyn ziemniaków (14). Budynek założony na planie prostokąta, piętrowy, nakryty dachem dwuspadowym z pokryciem z papy. Ściany obiektu wzniesione są z cegły ceramicznej, otynkowane.

Wartości.

Gorzelnia prezentuje wartości zabytkowe, wartość artystyczną, historyczną i naukową jako część folwarku. Jest przykładem architektury przemysłu gorzelniczego z przełomu XIX i XX wieku, która bardzo nielicznie zachowała się w tej części województwa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania.

Obiekt zachowany w złym stanie, w historycznej bryle, kubaturze, wraz z kształtem dachu. Zachowana historyczna kompozycja, artykulacja elewacji, proporcje. Budynek posiada uszkodzone pokrycie dachowe co negatywnie wpływa na jego wnętrze. Wnętrza zmodernizowane przy użyciu współczesnych materiałów. Stalowe elementy wyposażenia zostały rozkradzione. Budynek nie użytkowany, w złym stanie technicznym

Postulaty dotyczące konserwacji.

Ochronie konserwatorskiej podlega kompozycja, bryła obiektu, gabaryty, artykulacja elewacji oraz kształt dachu wraz z zastosowanymi technologiami. W trakcie prac należy dążyć do przywrócenia pierwotnego wyglądu elewacji, w tym odtworzenie historycznych materiałów. Nie dopuszcza się docieplenia elewacji budynku. Należy dążyć do uporządkowania najbliższego otoczenia. Należy prowadzić systematyczną kontrolę stanu zachowania pokrycia dachowego, udrażniać system odprowadzania wód opadowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Idryjan

20.09.2021r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków