

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Stare Drzewce
1. Nazwa OBORA FOLWARCZNA		2. Czas powstania k. XIX w., 1897 r.	4. Adres Stare Drzewce 67-407 Szlichtyngowa
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat wschowski gmina Szlichtyngowa	
6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków pod nr 1489/A z dnia 07.03.1994 r.			



Widok na elewację północną.

8. Historia, opis i wartości

Historia.

Wieś Stare Drzewce ma metrykę średniowieczną. Folwark założony został późno, bo dopiero w poł. XIX w. z inicjatywy Joana Gottfrieda Schoena, żyjącego w latach 1770-1831. Kolejnym właścicielem majątku została rodzina Zakrzewskich, której obecność w Starych Drzewcach potwierdzają przekazy z lat 80. XIX w. Wcześniej pojawia się nazwisko Duhringa, być może dzierżawcy. W czasie I wojny światowej majątek należał do niejakiego Maciejewskiego. W okresie przed II wojną zarządcą majątku był Jerzy Nowak, pochodzący ze Śląska. Po II wojnie światowej folwark był w posiadaniu PGR, a od 1960 r. – POHZ-Osowa Sień. Obecnie folwark znajduje się w rękach prywatnych i jest zaniedbany. Gorzelnia przeszła remont w 1981 r. Zlikwidowano wówczas m. in. wyposażenie. Pozostała tylko maszyna do napędzania pasa transmisyjnego produkcji niemieckiej. Pierwotnie wschodnią część budynku stanowiła obora, którą w okresie powojennym adaptowano na część gorzelni (powiększono fermentownię). W 1968 r. przebudowano kotłownię.

Opis.

Obiekt powstał w 1897 r. stanowi część południowej granicy podwórza gospodarczo-folwarcznego. Usytuowany jest na wschód od gorzelni (13),. Budynek założony na planie prostokąta na osi wschód - zachód, parterowy, nakryty dachem dwuspadowym bez pokrycia z poprzecznymi deskami dwuspadowymi nad ryzalitami. Ściany obiektu wzniesione są z cegły ceramicznej, nie otynkowane. Elewacje - wszystkie posiadają wysunięty cokół kamienno-ceglany. Podział horyzontalny ściany gzymsem koronującym i kordonowym. Pionowy lizenami. Okna posiadają podokienniki zewnętrzne, otwory drzwiowe i okienne oparte zostały na łuku odcinkowym. Ponad to na wszystkich elewacjach widoczne kotwie wzmacniające ściany kształtu okrągłego umieszczone na wysokości gzymsu kordonowego. Elewacja północna mieści drzwi i okna w przyziemiu oraz drzwi i pionowe otwory wentylacyjne w ścianie kolankowej. W centralnej części elewacji znajduje się ryzalit mieszczący okna i drzwi w przyziemiu i ścianie kolankowej. Nad: drzwiami w ścianie kolankowej znajduje się okrągła lukarna. Ścianę ryzalitu wieńczy gzymś koronujący z fryzem schodkowym, Na ryzalicie umieszczona także data powstania budynku. Na prawo i lewo od ryzalitu na ścianie kolankowej umieszczono dwie rzeźby krowich głów.

Wartości.

Obora prezentuje wartości zabytkowe, wartość artystyczną, historyczną i naukową jako część folwarku. Jest przykładem architektury folwarcznej z przełomu XIX i XX wieku, która bardzo nieznacznie zachowała się w tej części województwa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania.

Obiekt zachowany w złym stanie, w historycznej bryle, kubaturze, wraz z kształtem dachu. Zachowana historyczna kompozycja, artykulacja elewacji, proporcje. Budynek posiada uszkodzone pokrycie dachowe co negatywnie wpływa na jego wnętrze. Wnętrza zmodernizowane przy użyciu współczesnych materiałów. Stalowe elementy wyposażenia zostały rozkradzione. Budynek nie użytkowany, w złym stanie technicznym

Postulaty dotyczące konserwacji.

Wskazana jest odbudowa ścianki kolankowej wraz z konstrukcją i połącją dachową.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Idryjan

20.09.2021r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków