

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Stare Drzewce	
1. Nazwa  STODOŁA FOLWARCZNA		2. Czas powstania  4 ćw. XIX w.			
				4. Adres Stare Drzewce 67-407 Szlichtyngowa	
				5. Przynależność administracyjna województwo      lubuskie  powiat                wschowski  gmina                 Szlichtyngowa	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków pod nr 1489/A z dnia 07.03.1994 r.	
Widok na elewację zachodnią.					

**Historia.**

Wieś Stare Drzewce ma metrykę średniowieczną. Folwark założony został późno, bo dopiero w poł. XIX w. z inicjatywy Joana Gottfrieda Schoena, żyjącego w latach 1770-1831. Kolejnym właścicielem majątku została rodzina Zakrzewskich, której obecność w Starych Drzewcach potwierdzają przekazy z lat 80. XIX w. Wcześniej pojawia się nazwisko Duhringa, być może dzierżawcy. W czasie I wojny światowej majątek należał do niejakiego Maciejewskiego. W okresie przed II wojną zarządcą majątku był Jerzy Nowak, pochodzący ze Śląska. Po II wojnie światowej folwark był w posiadaniu PGR, a od 1960 r. – POHZ-Osowa Sień. Obecnie folwark znajduje się w rękach prywatnych i jest zaniedbany. Gorzelnia przeszła remont w 1981 r. Zlikwidowano wówczas m. in. wyposażenie. Pozostała tylko maszyna do napędzania pasa transmisyjnego produkcji niemieckiej. Pierwotnie wschodnią część budynku stanowiła obora, którą w okresie powojennym adaptowano na część gorzelni (powiększono fermentownię). W 1968 r. przebudowano kotłownię.

**Opis.**

Budynek jest jednym z budynków stanowiących wschodnią granicę podwórza gospodarczo-folwarcznego. Budynek wzniesiony na planie prostokąta, o dłuższym boku na linii północ-południe. Obiekt wymurowany z cegły na kamiennej podmurówce, na której ustawiona jest drewniana konstrukcja przysłupowa. Stodoła jest budynkiem parterowym nakrytym dachem dwuspadowym. W elewacjach znajdują się niewielkie otwory okienne i wrota.

**Wartości.**

Stodoła prezentuje wartości zabytkowe, wartość artystyczną, historyczną i naukową jako część folwarku.

**Stan zachowania.**

Obiekt zachowany w złym stanie, w historycznej bryle, kubaturze, wraz z kształtem dachu. Zachowana historyczna kompozycja, artykulacja elewacji, proporcje. Budynek posiada uszkodzone pokrycie dachowe i częściowo ściany obwodowe, co negatywnie wpływa na jego wnętrze. Budynek nie użytkowany, w złym stanie technicznym.

**Postulaty dotyczące konserwacji.**

Ochronie konserwatorskiej podlega kompozycja, bryła obiektu, gabaryty, artykulacja elewacji oraz kształt dachu wraz z zastosowanymi technologiami. W trakcie prac należy dążyć do przywrócenia pierwotnego wyglądu elewacji, w tym odtworzenie historycznych materiałów. Nie dopuszcza się docieplenia elewacji budynku. Należy dążyć do uporządkowania najbliższego otoczenia. Należy prowadzić systematyczną kontrolę stanu zachowania pokrycia dachowego, udrażniać system odprowadzania wód opadowych.

**Bartosz Idryjan**

**20.09.2021r.**