

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Wyszanów	
1. Nazwa RUINA KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA		2. Czas powstania XIV-XVIII w.			
<div>8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div> <div></div> <div>Widok na elewację zachodnią.</div>				4. Adres Wyszanów 67-407 Szlichtyngowa Dz. nr 107/7	
				5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat wschowski gmina Szlichtyngowa	
				6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków pod nr 720/1634 z dnia 15.03.1965 r. Ustalenie ochrony w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej wsi Wyszanów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 25A z dn. 30 grudnia 1999 r., poz. 264).	

8. Historia, opis i wartości

Historia.

Kościół pw. św. Michała w Wyszanowie wzmiankowany od 1376. Obecny gotycki, wzniesiony zapewne w koń. XIV w., z wieżą ozdobioną w XVI w. podziałami sgraffitowymi, dziś już nie istniejącymi. W latach wojny 30-letniej kościół był obiektem sporu między katolikami i protestantami. W rękach protestantów pozostawał do 26 stycznia 1654 r, kiedy to został zwrócony katolikom. Budowla została zniszczona w czasie wojen szwedzkich i od tego czasu pozostaje w ruinie. W koń. XIX w. w ruinach wzniesiono kaplicę grobową rodu hrabiów v. Logau, właścicieli wsi i przeniesiono tu płyty nagrobne z ruin kościoła. Z końcem wojny dokonano dewastacji kaplicy i krypty grobowej. Po wojnie ruiny obu budowli przejęło państwo polskie. Ruiny pozostawały nie użytkowane i nie zabezpieczone. Sytuacja nie zmieniła się po komunalizacji obiektu, w dalszym ciągu trwa jego degradacja. Kościół gotycki, z wbudowaną w ruiny, także dziś zrujnowaną neogotycką kaplicą grobową.

Opis.

Ruina usytuowana po środku wsi na niewielkim wzniesieniu. Murowana z cegły z użyciem dzikiego kamienia. Z zachowanych częściowo murów obwodowych czytelny plan z krótkim prezbiterium zamkniętym ścianą prostą i prostokątną nawą. Od zachodu czworoboczna wieża nieskomunikowana z nawą. Kościół pierwotnie za wyjątkiem wieży tynkowany w narożnikach. Po środku ruiny wzniesiono neogotycką kaplicę grobową, obecnie również w ruinie.

Wartości.

Ruina kościoła prezentuje wartości zabytkowe, wartość artystyczną, historyczną i naukową oraz krajobrazową. Jest przykładem architektury gotyckiej i neogotyckiej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania.

Ruina zachowana w historycznej bryle, kubaturze, wraz z kompozycją i artykulacją elewacji. Teren w stanie nie zabezpieczonej i nieuporządkowanej ruiny; ściany nawy i prezbiterium zachowane tylko w niewielkich fragmentach; do naszych czasów w najlepszym stanie przetrwała wieża kościelna oraz neogotycka kaplica grobowa, które zachowały mury do wysokości ich korony. Teren nie zabezpieczony, budowla grozi zawalaniem, stanowiąc zagrożenie dla przebywających w jej pobliżu ludzi.

Postulaty dotyczące konserwacji.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego prawomocną decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym, wszelkie prace w obrębie ruiny należy prowadzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Formułuje się następujące postulaty konserwatorskie: bezwzględnej ochronie konserwatorskiej podlega kompozycja założenia, bryła obiektu, gabaryty, artykulacja elewacji wraz z zastosowanymi technologiami. W trakcie prac należy dążyć do przywrócenia pierwotnego wyglądu elewacji, w tym odtworzenie historycznej kolorystyki i materiałów. Należy dążyć do uporządkowania najbliższego otoczenia, poprzez wymianę ogrodzenia z przęseł betonowych. Należy przeprowadzić badania archeologiczne w celu uporządkowania terenu przyległego i uporządkowania płyt nagrobnych z terenu i utworzenia lapidarium.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Idryjan

20.09.2021r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków