

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Wyszanów
1. Nazwa MAUZOLEUM WŁAŚCICIELI MAJĄTKU RODU GILKA - BÖTZOW		2. Czas powstania Poł. XIX w.	4. Adres Wyszanów 67-407 Szlichtyngowa
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
			5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat wschowski gmina Szlichtyngowa
			6. Formy ochrony Ustalenie ochrony w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej wsi Wyszanów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 25A z dn. 30 grudnia 1999 r., poz. 264).
<div>Widok na elewację zachodnią.</div>			

8. Historia, opis i wartości

Historia.

Folwark powstał w XIX w, Założony został wówczas park i postawiony dwór. Źródła podają, że w roku 1873, a także 1880 właścicielem zespołu folwarcznego był A, Gilka, Majątek jego obejmował 221 ha ziemi uprawnej, 72 ha łąk, 106 ha lasów, 34 ha wód. Właściciel folwarku zagospodarował także odcinek rzeki Baryczy przepływającej na południe od zespołu folwarcznego. Zbudowano śluzy i wykorzystano przy nawadnianiu pól.

Założenie obejmuje część rezydencjonalną i gospodarczą. Część rezydencjonalna tworzy wschodnią część zespołu. Składa się ona z parku, przestrzeni, na której znajdował się dwór i podjazd oraz oficyny. Park usytuowany jest wzdłuż Baryczy. Jego południowy skraj położony jest na skarpie schodzącej do doliny Baryczy, "Rozciągnięty" on jest wzdłuż osi wschód-zachód. Oś parku stanowi droga biegnąca wzdłuż niego. Na wschodnim skraju parku, przy owej drodze znajduje się grobowiec rodzinny właścicieli folwarku.

Opis.

Ruina usytuowana jest na wschodnim skraju parku, przy drodze przebiegającej przez oś parku znajduje się grobowiec rodzinny właścicieli folwarku. Grobowiec wykonany z granitu. Elewacja zachodnia w formie trapezu z bloków granitowych. Centralnie umieszczona nisza flankowana przez dwie doryckie kolumny z kanelowaniem. Nad nimi płycina z wieńcem. Po bokach w narożach elewację flankują dwa anioły w pozie klęczącej (obecnie pozbawione głów). Krypty grobowe otoczone murem z ciosów granitowych.

Wartości.

Mauzoleum prezentuje wartości zabytkowe, wartość artystyczną, historyczną i naukową.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania.

Obiekt zachowany w złym stanie, zdewastowany, grobowce splądrowane. Rzeźby uszkodzone, elementy metalowe rozkradzenie. Teren porośnięty samosiejkami, trudnodostępny.

Postulaty dotyczące konserwacji.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków województwa lubuskiego prawomocną decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym, wszelkie prace w obrębie budynku należy prowadzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Formuluje się następujące postulaty konserwatorskie: bezwzględnej ochronie konserwatorskiej podlega kompozycja założenia, bryła obiektu, gabaryty, artykulacja elewacji wraz z zastosowanymi technologiami. Należy uporządkować teren usunąć samosiejki i zabezpieczyć zdewastowane grobowce.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Idryjan

20.09.2021r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków