

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Wyszanów	
1. Nazwa OGRODZENIE BUDYNKU BRAMNEGO		2. Czas powstania 1907 r.			
				4. Adres Wyszanów 16 67-407 Szlichtyngowa	
				5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat wschowski gmina Szlichtyngowa	
				6. Formy ochrony Ustalenie ochrony w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej wsi Wyszanów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 25A z dn. 30 grudnia 1999 r., poz. 264).	

Widok na ogrodzenie od strony północnej.

8. Historia, opis i wartości

Historia.

Wyszanów -wieś o średniowiecznej metryce, wzmiankowana w związku z – istnieniem miejscowego kościoła, który to uległ zniszczeniu w konsekwencji sporu toczonego między protestantami a katolikami w XVI. wieku. Rozwój Wyszanowa nastąpił w wieku XIX, kiedy to przeprowadzono szerokie prace melioracyjne związane z regulacją koryta pobliskiej Odry, co w konsekwencji przyczyniło się do rozwoju handlu rzecznoego i otwarcia nad brzegiem Baryczy Pruskich Królewskich Magazynów Soli. Do 1945r.

Wyszanów ponadto posiadał znaczenie jako miejscowość wypoczynkowa. Z uwagi na dogodne położenie nad Baryczą i walory krajobrazu cieszył się on dużym zainteresowaniem mieszkańców pobliskiego Głogowa i Wschowy. Budynek wieży bramnej w Wyszanowie został wzniesiony w 1907 r., z inicjatywy nieznanego z imienia przedstawiciela rodu Gilka-Böttzow, dzierżącego w posiadaniu okoliczne dobra. Strzegł on wjazdu na teren założenia parkowo-pałacowego zlokalizowanego nad brzegiem Baryczy. Obiekt, podobnie jak nie zachowane do dzisiaj budynki folwarczne zbudowano w duchu historyzmu, ze szczególnym upodobaniem do form stylowych charakterystycznych dla architektury gotyckiej. W przylegającym do wieży budynku oficyny mieściły się mieszkania robotników pracujących na terenie folwarku. Po 1945 obiekt został przejęty przez PGR Górczyna i służył jako siedziba szkoły podstawowej i przedszkola oraz mieszkania nauczycieli.

Opis.

Ogrodzenie przylega do południowo - zachodniej przypory budynku bramnego i poprowadzone jest w kierunku południowym. Ogrodzenie murowane z cegły: artykułowane jest regularnym rytmem ceglanych słupów wystających ponad koronę przęsła dwuspadowym daszkiem nakrytym dachówką ceramiczną zwieńczoną gąsiorem. Pola przęsła tynkowane, zwieńczone ceglany gzymsem uskokowym, nakrytym gąsiorem ceramicznym.

Wartości.

Ogrodzenie prezentuje wartości zabytkowe, wartość artystyczną, historyczną i naukową. Jest przykładem architektury rezydencjonalnej z początku XX wieku, która bardzo nielicznie zachowała się w tej części regionu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania.

Obiekt zachowany w dobrym stanie, w historycznej bryle, kubaturze. Zachowana historyczna kompozycja, artykulacja elewacji, proporcje. Ogrodzenie posiada ubytki w warstwie tynkarskiej ze śladami zawilgocenia.

Postulaty dotyczące konserwacji.

Wszelkie prace w obrębie ogrodu należy prowadzić w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi. Wobec powyższego formuluje się następujące postulaty konserwatorskie: bezwzględnej ochronie konserwatorskiej podlega kompozycja założenia, bryła obiektu, gabaryty, artykulacja elewacji oraz kształt dachu wraz z zastosowanymi technologiami. W trakcie prac należy dążyć do przywrócenia pierwotnego wyglądu elewacji, w tym odtworzenie historycznej kolorystyki i materiałów.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Idryjan

20.09.2021r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków