

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość
Zamysłów

1. Nazwa

STODOŁA W ZAGRODZIE

2. Czas powstania

1884 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok na elewację południową i wschodnią.

4. Adres

Zamysłów 40
67-407 Szlichtyngowa

5. Przynależność administracyjna
województwo **lubuskie**

powiat **wschowski**

gmina **Szlichtyngowa**

6. Formy ochrony

Ustalenie ochrony w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej wsi Zamysłów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 25A z dn. 30 grudnia 1999 r., poz. 265).

8. Historia, opis i wartości

Historia.

XIII w. lokacja wsi na prawie niemieckim. XIV - pocz. XIX w. wieś własnością zakonu klarysek. XIV w. zakon klarysek z Głogowa ufundował kościół (drewniany) pw. św. Bartłomieja. W 1718r r. ufundowano figurę św. Jana Nepomucena, która obecnie znajduje się przed ogrodzeniem kościoła. 1750 r. budowa szpitala przy kościele. 1752 r. budowa nowego kościoła, którego projekt przypisuje się włoskiemu architektowi Pompeo Ferrari. 1810 r. sekularyzacja dóbr klasztornych, 1 poł. XIX w. budowa zespołu budynków folwarcznych, 2 poł. XIX w. budowa pałacu, w roku 1880 majątek (liczący 289 ha) ziemski znajdował się w rękach Bernharda v. Bernuth z Borowa. W 1923 r. właścicielem majątku ziemskiego został Friedrich Karl Namzer, fundator przebudowy pałacu. W tym samym roku kościół uzyskał status świątyni parafialnej. W wyniku działań wojennych w 1945 r. kościół i dwór zostały zniszczone. Po 1945 r. majątek przejęty został przez Skarb Państwa Polskiego, następnie na bazie majątku utworzono PGR. W latach 1989-1992 odbudowano kościół z ruiny.

Opis.

Stodoła zlokalizowana po wschodniej stronie zagrody, parterowa ze ścianą kolankową, założona na planie prostokąta na osi północ-południe. Elewacje murowane z cegły nie otynkowane. Zwarta bryła została nakryta dachem dwuspadowym z pokryciem z dachówki karpiówki. W elewacji szczytowej (południowej) w ceglany fryzie data budowy budynku „1884” za pomocą ciemniejszej cegły tzw. kopciałki. Ponad fryzem Biforyjna blenda zamknięta łukiem pełnym. W dłuższych elewacjach centralnie dwuskrzydłowe wrota.

Wartości.

Wartości.

Budynek prezentuje wartości zabytkowe. Jest przykładem zabudowy wiejskiej z przełomu XIX i XX wieku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania.

Obiekt zachowany w dobrym stanie, w historycznej bryle, kubaturze, wraz z kształtem dachu. Zachowana historyczna kompozycja, artykulacja elewacji, proporcje. Budynek z zachowanym kryciem z dachówki ceramicznej karpiówki.

Postulaty dotyczące konserwacji.

Ochronie konserwatorskiej podlega kompozycja, bryła obiektu, gabaryty, artykulacja elewacji oraz kształt dachu wraz z zastosowanymi technologiami. W trakcie prac należy dążyć do przywrócenia pierwotnego wyglądu elewacji, w tym odtworzenie historycznych materiałów. Nie dopuszcza się docieplenia elewacji budynku. Należy prowadzić systematyczną kontrolę stanu zachowania pokrycia dachowego, udrażniać system odprowadzania wód opadowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Bartosz Idryjan

20.09.2021r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków